
Наукоёмкие технологии электро-физико-химической и комбинированной обработки



УДК 621.9.047

DOI:10.30987/2223-4608-2020-12-18-21

С.Ю. Съянов, к.т.н.

(ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7) E-mail: SERG620@yandex.ru

Технологическое обеспечение износостойкости деталей машин электроэрозионной обработкой

На основе проведенных исследований предложены теоретические зависимости для определения интенсивности изнашивания в зависимости от режимов электроэрозионной обработки. Они позволяют определить оптимальные режимы электроэрозионной обработки для обеспечения требуемой износостойкости деталей машин.

Ключевые слова: износостойкость; интенсивность изнашивания; электроэрозионная обработка; качество поверхностного слоя; режимы электроэрозионной обработки.

S.Yu. Siyanov, Can. Sc. Tech. (FSBEI HE "Bryansk State Technical University", 7, 50 Years of October Boulevard, Bryansk, 241035)

Technological support of machinery wear-resistance with electro-erosion treatment

On the basis of the investigations carried out there are offered theoretical dependences for the definition of wear intensity depending on modes of electro-erosion treatment. They allow defining optimum modes of electro-erosion treatment to ensure machinery wear-resistance required.

Keywords: wear-resistance; wear intensity; electro-erosion treatment; surface layer quality; modes of electro-erosion treatment.

Надежность изделий машиностроения зависит от эксплуатационных свойств деталей и их соединений. Одним из основных эксплуатационных свойств является износостойкость. Износ поверхностных слоев при работе пар трения приводит к уменьшению размеров контактирующих деталей, что в свою очередь способствует выходу из строя как пар трения, так и изделия в целом. Поэтому вопрос технологического обеспечения износостойкости деталей машин является весьма актуальным.

В соответствии с ГОСТ 27674-88 износостойкость — это свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определённых условиях трения. Износостойкость оценивается скоростью изнашивания или интенсивно-

стью изнашивания. Износостойкость зависит от параметров качества и физикомеханических свойств поверхностного слоя деталей.

В работах [1-4] представлена зависимость для определения интенсивности изнашивания в период нормального изнашивания от параметров качества и физико-механических свойств их поверхностного слоя:

$$I_{h} = \frac{1.2\pi}{n\lambda t_{m}^{3/2} H_{\mu 0}^{3/2}} \sqrt{\frac{30(1-\mu^{2})(2\pi RaWzH_{\text{max}})^{1/3}}{ESm}}, (1)$$

где n — число циклов воздействия, которое приводит к разрушению материала; λ — коэффициент, учитывающий влияние поверхностных остаточных напряжений на износ:

$$\lambda = \left[\left(\sigma_{e} - \sigma_{0} \right) / \sigma_{a} \right]^{t_{y}}, \tag{2}$$

где $\sigma_{\rm B}$ — временное сопротивление разрыву, $\sigma_{\rm 0}$ — остаточные напряжения второго рода, $\sigma_{\rm a}$ — действующее значение амплитудного напряжения в поверхностном слое, t_y — параметр фрикционной усталости; t_m — относительная опорная длина профиля на уровне средней линии; $H_{\mu 0}$ — поверхностная микротвердость; Ra — среднее арифметическое отклонение профиля; Wz — параметр волнистости; $H_{\rm max}$ — максимальное макроотклонение; Sm — средний шаг неровностей; E — модуль упругости первого рода; μ — коэффициент Пуассона.

Зависимости параметров качества и физико-механических свойств поверхностного слоя, а также износа электрод-инструмента от режимов электроэрозионной обработки получены в работах [4-6]:

$$Ra = \sqrt[3]{0.024 \frac{IU\tau\eta}{c\rho T}},\tag{3}$$

$$Sm = \sqrt[3]{10.37 \frac{IU\tau\eta}{c\rho T}},\tag{4}$$

$$t_{50} = 26,5, (5)$$

параметр волнистости при обработке заранее обработанных поверхностей:

$$Wz = \sqrt{10^{-4} \gamma^2 \left[\left(W z_{\text{Hex}}^{\text{u}} \right)^2 + \left(W z_{\text{Hex}}^{\text{sar}} \right)^2 \right] + \left(W z_{\text{Hex}}^{\text{u}} \right)^2 \left(1 - 0.02 \gamma \right) + \left(0.5 \sqrt[3]{\frac{I \tau \eta}{c \rho T}} \right)^2 \left(\sqrt[3]{U_{\text{max}}} - \sqrt[3]{U_{\text{min}}} \right)^2} , \quad (6)$$

при обработке в сплошном материале:

$$Wz = \sqrt{\left(Wz_{\text{mex}}^{\text{H}}\right)^{2} \left(1 - 0.02\gamma + 10^{-4} \gamma^{2}\right) + \left(0.5\sqrt[3]{\frac{I \tau \eta}{c \rho T}}\right)^{2} \left(\sqrt[3]{U_{\text{max}}} - \sqrt[3]{U_{\text{min}}}\right)^{2}},$$
 (7)

при разрезании или вырезании:

$$Wz = 0.5\sqrt[3]{\frac{I\,\tau\eta}{c\,\rho\,T}}\left(\sqrt[3]{U_{\text{max}}} - \sqrt[3]{U_{\text{min}}}\right),\tag{8}$$

$$H_{\mu 0} = 4,04 \frac{\Pi_{\mu}^{0,171}}{\Pi_{\mu}^{0,017}},\tag{9}$$

$$\sigma_{0} = \sigma_{a} = \frac{1}{2} E \alpha \left(\frac{U \pi \eta}{c \rho \left(2 \sqrt{\pi a \tau} \right)^{3}} EXP \left[-\frac{\left(y + \sqrt{4a\tau \ln \left(\frac{(T - To)c\rho \left(2\sqrt{\pi a \tau} \right)^{3}}{U T \eta} \right)} \right)^{2}}{4a\tau} \right] \right).$$
(10)

Максимальные макроотклонения при электроэрозионной обработке в большей мере зависят от исходных макроотклонений инструмента и будут определяться по зависимости:

$$H \max = \sqrt{\left(H \max_{\text{mex}}^{\text{H}}\right)^{2} \left(1 - 0.02\gamma + 10^{-4} \gamma^{2}\right)}, \tag{11}$$

$$\gamma = 20.4 \cdot 10^6 \frac{(1 - \eta)UI}{c_{_{\rm H}} \rho_{_{\rm H}} T_{_{\rm H}}},\tag{12}$$

где I — технологический ток; U — технологическое напряжение; τ — длительность импульса

тока; η — коэффициент полезного использования энергии импульса; c — удельная теплоем-

кость материала изделия; р – плотность материала изделия; T – температура плавления обрабатываемого материала; Umax - максимальное напряжение при обработке, Umax = U $+\Delta U$ (ΔU – перепад напряжения); Umin – минимальное напряжение при обработке, Umin = U - ΔU ; $Wz_{\text{нех}}^{\text{заг}}$ — исходная волнистость заготовки; $Wz_{\text{нех}}^{\text{и}}$ — исходная волнистость инструмента; у – относительный объемный износ электрода-инструмента; Пи – критерий Палатника материала инструмента; $\Pi_{\text{д}}$ – критерий Палатника материала детали; α – коэффициент линейного расширения материала; а температуропроводность материала; $c_{\rm M}$ удельная теплоемкость материала инструмента; $\rho_{\text{и}}$ – плотность материала инструмента; $T_{\rm H}$ – температура плавления материала инструмента; $T_{\rm o}$ — температура окружающей среды.

Подставляя зависимость (10) в (2) получим зависимость (13) для определения коэффициента, учитывающего влияние поверхностных остаточных напряжений на износ. Подставляя в зависимость (1) зависимости (3) – (13) получим окончательные зависимости для определения интенсивности изнашивания в период нормального изнашивания в зависимости от режимов и условий электроэрозионной обработки. Полученные зависимости позволят определять оптимальные режимы и условия электроэрозионной обработки от требуемой интенсивности изнашивания, а также технологически обеспечивать износостойкость деталей машин электроэрозионной обработкой.

$$\lambda = \left[\sigma_{\rm B} / \left(\frac{0.5 \text{E}\alpha U I \tau \eta}{c \rho \left(2\sqrt{\pi a \tau} \right)^3} \text{EXP} \left[-\ln \left(\frac{\left(T - T_{\rm O} \right) c \rho \left(2\sqrt{\pi a \tau} \right)^3}{U I \tau \eta} \right) \right] \right] - 1 \right]^{t} y$$
(13)

При обработке заранее обработанных поверхностей:

$$I_{h} = \frac{0.038\sqrt{(30-30\mu^{2})}^{12}\sqrt{(H_{max_{HCK}^{H}})^{2}\left(\frac{4.16\cdot10^{10}I^{2}U^{2}(\eta-1)^{2}}{T_{h}^{2}c_{h}^{2}\rho_{h}^{2}} + \frac{408900IU(\eta-1)}{T_{h}c_{h}\rho_{h}} + 1\right)}^{13}\sqrt{\frac{0.024UI\tau\eta}{T\rho c}}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} = \frac{0.038\sqrt{(30-30\mu^{2})}^{12}\sqrt{(H_{max_{HCK}^{H}})^{2}\left(\frac{4.16\cdot10^{10}I^{2}U^{2}(\eta-1)^{2}}{T_{h}^{2}c_{h}^{2}\rho_{h}^{2}} + 1\right)}^{13}\sqrt{\frac{0.024UI\tau\eta}{T\rho c}}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times \frac{I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times I_{h}} \times I_{h}}{I_{h}} \times I_{h}} \times I$$

При обработке в сплошном материале

$$I_{h} = \frac{0.038\sqrt{(30-30\mu^{2})^{12}}\sqrt{(H\text{max}_{\text{HCX}}^{\text{H}})^{2}\left(\frac{4.16\cdot10^{10}I^{2}U^{2}(\eta-1)^{2}}{T_{\text{R}}^{2}c_{\text{R}}^{2}\rho_{\text{R}}^{2}} + \frac{408000IU(\eta-1)}{T_{\text{R}}c_{\text{R}}\rho_{\text{R}}} + 1\right)}{n\left(E^{2}\sqrt{\frac{10.37UI\eta\tau}{T\rho c}}\right)^{0.5}\left(\frac{3969\alpha^{3}\rho^{2}c^{2}\sigma_{\text{B}}\tau(T-T_{0})}{EI^{2}U^{2}\eta^{2}\alpha}\right)^{ty}\left(4.04\frac{\Pi_{\text{R}}^{0.171}}{\Pi_{\text{R}}^{0.017}}\right)^{1.5}} \times \\ \frac{18\sqrt{\frac{0.024UI\tau\eta}{T\rho c}}^{12}\sqrt{0.5\left(\sqrt[3]{U_{\text{max}}} - \sqrt[3]{U_{\text{min}}}\right)^{3}\sqrt{\frac{I\eta\tau}{T\rho c}}} + (Wz_{\text{HCX}}^{\text{H}})^{2}\left(\frac{4.16\cdot10^{10}I^{2}U^{2}(\eta-1)^{2}}{T_{\text{R}}^{2}c_{\text{R}}^{2}\rho_{\text{R}}^{2}} + \frac{408000IU(\eta-1)}{T_{\text{R}}c_{\text{R}}\rho_{\text{R}}} + 1\right)}{r_{\text{R}}c_{\text{R}}\rho_{\text{R}}} \times \frac{10.37UI\eta\tau}{T_{\text{R}}c_{\text{R}}^{2}D^{2}\alpha} + \frac{10.37UI\eta\tau}{EI^{2}U^{2}\eta^{2}\alpha}\right)^{0.5}\left(\frac{3969\alpha^{3}\rho^{2}c^{2}\sigma_{\text{B}}\tau(T-T_{0})}{EI^{2}U^{2}\eta^{2}\alpha}\right)^{ty}\left(4.04\frac{\Pi_{\text{R}}^{0.171}}{\Pi_{\text{R}}^{0.017}}\right)^{1.5}$$

При разрезании или вырезании:

$$I_{R} = \frac{0.028\sqrt{(30-30\mu^{2})}}{n\left(E\sqrt[3]{\frac{10.37UI\eta\tau}{T\rho c}}\right)^{0.5}\left(\frac{3969\alpha^{3}\rho^{2}c^{2}\sigma_{8}\tau(T-T_{0})}{EI^{2}U^{2}\eta^{2}\alpha}\right)^{ty}\left(4.04\frac{\Pi_{H}^{0.171}}{\Pi_{H}^{0.017}}\right)^{1.5}} \times \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\pi}\frac{1}\frac{1}{\pi}\frac{1}{\pi}\frac{1}{\pi}\frac{1}{\pi}\frac{1}{\pi}\frac{1}{\pi}\frac{1}{\pi}\frac{1}{\pi}\frac{1}{\pi}$$

$$\times \frac{\sqrt{\left(\pi\left(\sqrt[3]{U_{\text{max}}} - \sqrt[3]{U_{\text{min}}}\right)\sqrt{\left(H_{\text{max}_{\text{HCN}}^{\text{H}}}\right)^{2}\left(\frac{4.16\cdot10^{10}I^{2}U^{2}(\eta-1)^{2}}{T_{\text{H}}^{2}c_{\text{H}}^{2}\rho_{\text{H}}^{2}} + \frac{408000IU(\eta-1)}{T_{\text{H}}c_{\text{H}}\rho_{\text{H}}} + 1\right)\sqrt[3]{\frac{0.624UI^{2}\eta^{2}\tau^{2}}{T^{2}\rho^{2}c^{2}}}}\right)^{0.33}}}{n\left(E\sqrt[3]{\frac{10.37UI\eta\tau}{T\rho c}}\right)^{0.5}\left(\frac{3969\alpha^{8}\rho^{2}c^{2}\sigma_{\text{B}}\tau(T-T_{0})}{EI^{2}U^{2}\eta^{2}\alpha}\right)^{\text{ty}}\left(4.04\frac{\Pi_{\text{H}}^{0.171}}{\Pi_{\text{H}}^{0.017}}\right)^{1.5}}$$

Анализируя полученные теоретические зависимости, можно сделать вывод о том, что интенсивность изнашивания возрастает с ростом напряжения и тока электроэрозионной обработки и уменьшается с ростом длительности импульсов электроэрозионной обработки, о чем свидетельствуют графики (рис. 1).




Рис. 1. Интенсивность изнашивания в зависимости от длительности импульса I (U = 27 B; I = 13,5 A), силы тока 2 (U = 27 B; τ = 175 мкс) и напряжения 3 (I = 13,5 A; τ = 175 мкс)

Интенсивность изнашивания после электроэрозионной обработки во всем диапазоне режимов лежит от 10^{-8} при черновой обработке до 10^{-15} при чистовой обработке на основе результатов расчета по полученным теоретическим зависимостям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. **Качество машин:** Справочник. В 2 т. Т. 1 / А.Г. Суслов, Э.Д. Браун, Н.А. Виткевич и др. — М.: Машиностроение, 1995. - 256 с.

- 2. **Инженерия** поверхности деталей / А.Г. Суслов [и др.]; под ред. А.Г. Суслова. М.: Машиностроение, 2009 320 с.
- 3. **Суслов, А.Г.** Научные основы технологии машиностроения / А.Г. Суслов, А.М. Дальский. М.: Машиностроение, 2002-684 с.
- 4. **Справочник технолога** / под общей ред. А.Г. Суслова. М.: Инновационное машиностроение, 2019. 800 с.
- 5. **Съянов**, **С.Ю.** Разработка технологического процесса электроэрозионной обработки // Вестник Брянского государственного технического университета. -2017. -№ 2 (55). C. 49 57.
- 6. **Федонин, О.Н., Съянов, С.Ю., Фомченкова, Н.И.** Управление износом инструмента и производительностью процесса при электроэрозионной обработке // Вестник Брянского государственного технического университета. 2014. N = 3. C.85 88.

REFERENCES

- 1. *Machinery Quality*: reference book. In 2 Vol., Vol.1. / A.G. Suslov, E.D. Braun, N.A. Vitkevich et al. M.: Mechanical Engineering, 1995. pp. 256.
- 2. Parts Surface Engineering / A.G. Suslov [et al.]; under the editorship A.G. Suslova. M.: Mechanical Engineering, 2009 pp. 320.
- 3. Suslov, A.G. *Scientific Fundamentals of Engineering Technique* / A.G. Suslov, A.M. Dalsky. M.: Mechanical Engineering, 2002 pp. 684.
- 4. *Technologist's Reference Book* / under the general editorship of A.G. Suslov. M.: Innovation Mechanical Engineering, 2019. pp. 800.
- 5. Siyanov, S.Yu. Development of engineering process for electro-erosion treatment // *Bulletin of Bryansk State Technical University.* 2017. No.2(55). pp. 49-57.
- 6. Fedonin, O.N., Siyanov, S.Yu., Fomchenkova, N.I. Control of tool wear and process capacity at electro-erosion treatment // *Bulletin of Bryansk State Technical University.* 2014. No.3. pp. 85-88.

Рецензент д.т.н. А.И. Болдырев